

# INFORME DE DIAGNOSIS DEL VEHÍCULO

Informe creado por **LAUNCH X431** producto

## Organización de Inspección

Nombre del Taller: Te Vendo Mi Auto  
Dirección: Av. Apoquindo 6410 las condes Santiago  
Código Postal: N/A  
Teléfono: +56934599109  
Email: miguelangel@tevendomiauto.cl  
Número de Serie: 987694639800  
Hora prueba: 2020-04-23 15:59:14  
Técnicos: Miguel Ángel Povez  
Nombre del Cliente: El Rodeo Mercedes Benz A200 Gpkt-79



## Información del vehículo

Año: 2015  
Marca: Mercedes  
Modelo: 176.043 - A 200  
VIN: WDDBF4DB0FJ296754  
Kilometraje: 63621 km  
Versión del software del vehículo: V49.34  
Versión de la aplicación de diagnóstico: V6.00.041  
DIAGPATH: Búsqueda automáticamente



## Resultado de Inspección

Los siguientes sistemas son OK:

1. ECM - Electrónica de motor (ME)
2. FSCU\_ Unidad de control ' Bomba de combustible' (N118)
3. Transmisión (VGSFDKG-Control de transmisión electrónica para transmisión de embrague de doble placa (N15/13)
4. EPB - Freno de Estacionamiento Eléctrico
5. ESP - Programa de estabilidad electrónico (N30/4)
6. EPS - Dirección Asistida Electrónica (N68)
7. TPMS - Sistema de Monitoreo de Presión de Neumáticos (N88)
8. EZS - Bloqueo eléctrico de encendido (N73)
9. Unidad de control SG-AWF ' Función de aviso de distancia' (A90)
10. Módulo de actuación y adquisición de señal SAM (N10)
11. SRS - Sistema de airbag (N2/10)
12. SG-SW-FAROS
13. SG-SW-L
14. SD - techo deslizante/techo corredizo panorámico
15. IC - Grupo de instrumentos (A1)
16. SCCM - Módulo de columna de la dirección (N80)
17. EPB - Freno de Estacionamiento Eléctrico (N62)

- 18.ZBE-Unidad operativa de la unidad de control Audio o COMAND (A40/9)
- 19.ZAN - Visualización Audio/COMAND (A40/8)
- 20.Audio 20/COMAND-Audio o COMAND (A2-A40/3)
- 21.DCU-LF - Puerta delantera izquierda (N69/1)
- 22.DCU-RF - Puerta delantera derecha (N69/2)
- 23.AC - Aire Acondicionado (N22/7)