

# INFORME DE DIAGNOSIS DEL VEHÍCULO

Informe creado por **LAUNCH X431** producto

## Organización de Inspección

Nombre del Taller: Te Vendo Mi Auto  
Dirección: Av. Apoquindo 6410 las condes Santiago  
Código Postal: N/A  
Teléfono: +56934599109  
Email: miguelangel@tevendomiauto.cl  
Número de Serie: 987694639800  
Hora prueba: 2020-01-08 14:51:20  
Técnicos: Miguel Ángel Povez  
Nombre del Cliente: Target Autos Range Rover DLKD-70



## Información del vehículo

Año: 2012  
Marca: Landrover  
Modelo: Evoque (L538)  
VIN: SALVA2BG6CH606426  
Kilometraje: 109266 km  
Versión del software del vehículo: V33.61  
Versión de la aplicación de diagnóstico: V6.00.037  
DIAGPATH: > La prueba rápida



## Resultado de Inspección

Los siguientes sistemas son OK:

- 1.ECM (Módulo de Control demotor)
- 2.TCM (Módulo de control de la transmisión (TCM) desconectado)
- 3.ABS (Sistema de Frenado Anti-Bloqueo)
- 4.SRS (Sistema de Sujeción Suplementario Inflable)
- 5.IPC (Módulo de control del cuadro de instrumentos.)
- 6.BCM (Módulo de control de la carrocería A)
- 7.SASM (Módulo del sensor del ángulo de la dirección.)
- 8.GSM (Módulo de la palanca de cambios)
- 9.ATCM (Módulo de control de todo-terreno.)
- 10.GSMB (Gearshift module B)
- 11.HCM (Módulo de control de los faros)
- 12.PAM (Módulo de control de la ayuda al aparcamiento)
- 13.PBM (Módulo de control del freno de estacionamiento)
- 14.PSCM (Módulo de control de la dirección asistida)
- 15.RDCM (Módulo de control del diferencial trasero.)
- 16.DDM (Módulo de la puerta del conductor)
- 17.DSM (Módulo del asiento del conductor)

- 18.FCDIM (Front controldisplay interface module(high level display front))
- 19.FCIMB (Módulo de interfaz de controles delantero B (panel de control de audio delantero))
- 20.HVAC (Módulo de control de la climatización.)
- 21.RFA (Keyless vehicle module)
- 22.PDM (Módulo de la puerta del acompañante)
- 23.AAM (Módulo del amplificador de audio.)
- 24.ACM (Audio front control module)