

# INFORME DE DIAGNOSIS DEL VEHÍCULO

Informe creado por **LAUNCH X431** producto

## Organización de Inspección

Nombre del Taller: Te Vendo Mi Auto  
Dirección: Av. Apoquindo 6410 las condes Santiago  
Código Postal: N/A  
Teléfono: +56934599109  
Email: andres@tevendomiauto.cl  
Número de Serie: 987694639800  
Hora prueba: 2019-11-21 15:37:42



## Información del vehículo

Año: 2015  
Marca: Mercedes  
Modelo: 117.303 - CLA 220 CDI  
VIN: WDDSJ0DB2FN163316  
Kilometraje: 36559 km  
Versión del software del vehículo: V49.23  
Versión de la aplicación de diagnóstico: V6.00.036  
DIAGPATH: Búsqueda automáticamente



## Resultado de Inspección

Audio-Audio or COMAND 1 problemas detectados

1.B155B81 La comunicación LVDS/HSV L con la unidad de control 'Sistema de asistencia al conductor' tiene una irregularidad de funcionamiento. Se han recibido datos erróneos. Actual y memorizada

Los siguientes sistemas son OK:

- 1.CPC-Common power train controller
- 2.FSCU - Bomba de combustible
- 3.ECM - Inyección de Diesel de Carril Común (CDI)
- 4.VGS - Control de transmisión (FDCT)
- 5.VGS - Control de transmisión (DCT)
- 6.EPB - Freno de Estacionamiento Eléctrico
- 7.EPS - Dirección Asistida Electrónica
- 8.ESP-Programa de estabilidad electrónica
- 9.SG-AWF-COLLISION PREVENTION ASSIST
- 10.EZS-Electronic ignition lock
- 11.SCM-Módulo de la columna de dirección
- 12.SD - techo deslizante/techo corredizo panorámico
- 13.RFK - Cámara trasera
- 14.Driver-side SAM-Front signal acquisition and actuation module
- 15.SRS-Supplemental restraint system

- 16.SG-SW-L
- 17.SG-SW-FAROS
- 18.CPF-Camera cover
- 19.IC-grupo de instrumentos
- 20.EPB - Freno de Estacionamiento Eléctrico
- 21.ZAN-Audio/COMAND display
- 22.COU[ZBE]-Audio/COMAND operating unit
- 23.ESA Driver-Electrical seat adjustment Driver
- 24.DCU-LF-Left front door
- 25.DCU-RF-Right front door
- 26.AC - Aire Acondicionado