

INFORME DE DIAGNOSIS DEL VEHÍCULO

Informe creado por **LAUNCH X431** producto

Organización de Inspección

Nombre del Taller:Te Vendo Mi Auto
Dirección:Av. Apoquindo 6410 las condes Santiago
Código Postal:N/A
Teléfono:+56934599109
Email:andres@tevendomiauto.cl
Número de Serie:987694639800
Hora prueba:2019-11-21 12:49:44



Información del vehículo

Año:2017
Marca:Hyundai
Modelo:ACCENT(RB)
VIN:KMHCT41BAHU276164
Versión del software del vehículo:V50.70
Versión de la aplicación de diagnóstico:V6.00.036
DIAGPATH:16 PIN DLC > SELECCIONAR MANUALMENTE > General >
Accent(RB) > 2017 > G 1.4 MPI-KAPPA



Resultado de Inspección

Los siguientes sistemas son OK:

- 1.Con Plomo Todo
- 2.Sin Plomo Todo
- 3.Airbag (Evento #1)
- 4.Airbag (Evento #2)
- 5.EPS (Dirección de Energía Electrónica)
- 6.INMOVILIZADOR