

INFORME DE DIAGNOSIS DEL VEHÍCULO

Informe creado por **LAUNCH X431** producto

Organización de Inspección

Nombre del Taller: Te Vendo Mi Auto
Dirección: Av. Apoquindo 6410 las condes Santiago
Código Postal: N/A
Teléfono: +56934599109
Email: andres@tevendomiauto.cl
Número de Serie: 987694639800
Hora prueba: 2019-11-21 11:41:32



Información del vehículo

Matrícula: KVKW60
Año: 2019
Marca: Mazda
Modelo: CX-9
VIN: JM7TC4WLAK0218320
Engine Size: CX-9
Kilometraje: 24546 km
Versión del software del vehículo: V41.85
Versión de la aplicación de diagnóstico: V6.00.036
DIAGPATH: Búsqueda automáticamente > la prueba rápida
Observaciones: Falla



Resultado de Inspección

PCM (Módulo de control del tren motriz) 1 problemas detectados

1.P1260:00-2F Robo detectado, vehículo inmovilizado. **Continuous Memory DTC -**

Los siguientes sistemas son OK:

- 1.4X4 (Módulo de Control 4x4)
- 2.ABS (Sistema de Freno de Anti-bloqueo)
- 3.AFS/ALM (Módulo del sistema adaptativo de iluminación frontal/nivelación automática)
- 4.AM (Módulo amplificador)
- 5.BSML (Control de puntos ciegos (izquierda))
- 6.BSMR (Control de puntos ciegos (derecha))
- 7.EATC#1 (Controlador electrónico de temperatura del aire)
- 8.CMU (Unidad principal de conectividad)
- 9.DSM (Módulo del asiento del conductor)
- 10.EPB (Freno de Aparcamiento Eléctrico)
- 11.EPS (Dirección de Energía Electrónica)
- 12.F _ BCM (Módulo de control de la carrocería trasero)
- 13.FSC (Cámara de detección de alcance)

- 14.HUD (Display Superior)
- 15.IC (Racimo de Instrumentos)
- 16.PLG (Power Liftgate)
- 17.PSM#1 (Módulo de sensor de aparcamiento)
- 18.R _ BCM (Módulo de control de la carrocería trasero)
- 19.RCM (Airbag)
- 20.SSU#1 (Unidad de arranque/parada)
- 21.TCM (Módulo de Control de Transmisión)