

INFORME DE DIAGNOSIS DEL VEHÍCULO

Informe creado por **LAUNCH X431** producto

Organización de Inspección

Nombre del Taller: Te Vendo Mi Auto
Dirección: Av. Apoquindo 6410 las condes Santiago
Código Postal: N/A
Teléfono: +56934599109
Email: andres@tevendomiauto.cl
Número de Serie: 987694639800
Hora prueba: 2019-12-09 15:34:19



Información del vehículo

Año: 2018
Marca: Landrover
Modelo: Discovery Sport (L550)
VIN: SALCA2BN3JH777069
Kilometraje: 21795 km
Versión del software del vehículo: V33.61
Versión de la aplicación de diagnóstico: V6.00.036
DIAGPATH: > La prueba rápida
Observaciones: Perfecto Estado



Resultado de Inspección

Los siguientes sistemas son OK:

- 1.ECM (Módulo de Control demotor)
- 2.TCM (Módulo de control de la transmisión (TCM) desconectado)
- 3.ABS (Sistema de Frenado Anti-Bloqueo)
- 4.SRS (Sistema de Sujeción Suplementario Inflable)
- 5.IPC (Módulo de control del cuadro de instrumentos.)
- 6.BCM (Módulo de control de la carrocería A)
- 7.SASM (Módulo del sensor del ángulo de la dirección.)
- 8.GSM (Módulo de la palanca de cambios)
- 9.AWDCM (Módulo de control de drive de total volante)
- 10.GWM (Módulo de puerta de acceso)
- 11.HCM (Módulo de control de los faros)
- 12.ATCM (Módulo de control de todo-terreno.)
- 13.PAM (Módulo de control de la ayuda al aparcamiento)
- 14.PSCM (Módulo de control de la dirección asistida)
- 15.AHU (Unidad central de audio de InControl Touch)
- 16.HVAC (Módulo de control de la climatización.)
- 17.IPMB (Módulo B de procesamiento de imágenes)
- 18.DDM (Módulo de la puerta del conductor)

- 19.DRDM (Driver's (side) rear door module)
- 20.RFA (Keyless vehicle module)
- 21.PDM (Módulo de la puerta del acompañante)
- 22.PRDM (Passenger's (side) rear door module)