

INFORME DE DIAGNOSIS DEL VEHÍCULO

Informe creado por **LAUNCH X431** producto

Organización de Inspección

Nombre del Taller: Te Vendo Mi Auto
Dirección: Av. Apoquindo 6410 las condes Santiago
Código Postal: N/A
Teléfono: +56934599109
Email: miguelangel@tevendomiauto.cl
Número de Serie: 987694639800
Hora prueba: 2020-01-08 18:16:39
Técnicos: Miguel Ángel Povez
Nombre del Cliente: Salazar&Israel Volvo XC60 LHJC-58



Información del vehículo

Matrícula: LHJC58
Año: 2018
Marca: Volvo
Modelo: XC60 (18-)
VIN: YV1UZ68ACJ1004402
Versión del software del vehículo: V44.32
Versión de la aplicación de diagnóstico: V6.00.037
DIAGPATH: Búsqueda automáticamente > la prueba rápida



Resultado de Inspección

Los siguientes sistemas son OK:

1. ABS (Sistema de Freno de Anti-bloqueo)
2. MOT DIESEL (Sistema de Combustible / Sistema Combinado)
3. CEM (Módulo eléctrico central)
4. DIM (Módulo de Información del Conductor)
5. PDM (Módulo de la Puerta del Pasajero)
6. DDM (Módulo de la Puerta del Conductor)
7. CCM (Módulo de control de clima)
8. SWM (Módulo del volante de dirección)
9. SAS (módulo del Sensor de Ángulo del Volante de Dirección)
10. PAM (Módulo Park Assist de estacionamiento automático)
11. POT (Modulo accionamiento porton)
12. ASDM (activo anfitrión de dominio de seguridad)
13. OHC (módulo de consola de arriba)
14. VDDM (anfitrión de dominio dinámico del vehículo)
15. VCM (módulo de conexión de vehículo)
16. PSMP (módulo de asiento eléctrico de pasajero)
17. PSMD (módulo de asiento eléctrico de conductor)

- 18.SCL (módulo de bloqueo de columna de dirección)
- 19.HUD (head-up pantalla)
- 20.BMS (módulo de monitor de batería)
- 21.IMS (sensor de acción de vehículo)
- 22.BBS (generador de baterías de repuesto)