

INFORME DE DIAGNOSIS DEL VEHÍCULO

Informe creado por **LAUNCH X431** producto

Organización de Inspección

Nombre del Taller:Te Vendo Mi Auto
Dirección:Av. Apoquindo 6410 las condes Santiago
Código Postal:N/A
Teléfono:+56934599109
Email:miguelangel@tevendomiauto.cl
Número de Serie:987694639800
Hora prueba:2020-01-09 18:34:57
Técnicos:Miguel Ángel Povez
Nombre del Cliente:Makina Don FVLG-51



Información del vehículo

Año:2013
Marca:Hyundai
Modelo:EON (HA)
VIN:MALA351AADM177676
Versión del software del vehículo:V50.72
Versión de la aplicación de diagnóstico:V6.00.037
DIAGPATH:16 PIN DLC > SELECCIONAR MANUALMENTE > General > Eon(HA) > 2013 > G 0.8 MPI



Resultado de Inspección

Los siguientes sistemas son OK:

- 1.Con Plomo Todo
- 2.Sin Plomo Todo
- 3.Airbag (Evento #1)
- 4.Airbag (Evento #2)
- 5.EPS (Dirección de Energía Electrónica)
- 6.INMOVILIZADOR