

INFORME DE DIAGNOSIS DEL VEHÍCULO

Informe creado por **LAUNCH X431** producto

Organización de Inspección

Nombre del Taller: Te Vendo Mi Auto
Dirección: Av. Apoquindo 6410 las condes Santiago
Código Postal: N/A
Teléfono: +56934599109
Email: miguelangel@tevendomiauto.cl
Número de Serie: 987694639800
Hora prueba: 2020-01-07 14:05:25
Nombre del Cliente: Makina Bmw X3 HLPY66



Información del vehículo

Año: 2015.05
Marca: BMW
Modelo: X3 sDrive20i
VIN: WBAWY9100G0F76770
Versión del software del vehículo: V50.40
Versión de la aplicación de diagnóstico: V6.00.037
DIAGPATH: la prueba rápida



Resultado de Inspección

Los siguientes sistemas son OK:

1. CAS (Sistema de acceso al coche - CAS/FEM/BDC)
2. ECM (Módulo de Control de motor - DME/DDE)
3. EKPS (Bomba de combustible electrónica)/RLM_1L (módulo de luz trasera exterior izquierda)
4. TCM (Módulo de Control de Transmisión - EGS)
5. GWS (Interruptor de selector de velocidades)
6. ICM (Gestión de Chasis Integrado)/RLM_2L (módulo de luz trasera interior izquierda)
7. ABS (Sistema de Freno de Anti-bloqueo - DSC)
8. EPB (Freno de Aparcamiento Eléctrico - EMF)
9. EPS (Dirección de Energía Electrónica)
10. JBE/JBBF (Electrónica de la caja de conexiones)
11. SRS (Sistema de Sujeción Suplementario Inflable - AIRBAG/SGM-SIM)
12. TRSVC (Cámara de visión total)
13. ZGM (Módulo central de Gateway)
14. PMA (Asistente de estacionamiento)
15. FZD (Función centrar, techo)
16. IC (Racimo de Instrumentos - INSTR)
17. ZBE/CON (Módulo de control)
18. HKL (Elevador de tapa del maletero)

- 19.FLA (Luz de largo alcance asist.)
- 20.CIC (Ordenador de información)
- 21.FAS (Módulo de asiento de conductor)
- 22.FRM (Módulo del hueco de los pies)
- 23.AC (Aire Acondicionado - IHKA)