

INFORME DE DIAGNOSIS DEL VEHÍCULO

Informe creado por **LAUNCH X431** producto

Organización de Inspección

Nombre del Taller: Te Vendo Mi Auto
Dirección: Av. Apoquindo 6410 las condes Santiago
Código Postal: N/A
Teléfono: +56934599109
Email: miguelangel@tevendomiauto.cl
Número de Serie: 987694639800
Hora prueba: 2020-01-03 13:40:29
Nombre del Cliente: Maquina Ford Explorer HDPL78



Información del vehículo

Año: 2015
Marca: Ford
Modelo: Explorer
VIN: 1FM5K8D87FGA79418
Kilometraje: 81816 km
Versión del software del vehículo: V48.00
Versión de la aplicación de diagnóstico: V6.00.037
DIAGPATH: Búsqueda automáticamente > la prueba rápida



Resultado de Inspección

Los siguientes sistemas son OK:

- 1.ABS (Sistema de Freno de Anti-bloqueo)
- 2.ACM (Módulo de Control de Audio)
- 3.APIM (Módulo de la Interfaz del Protocolo de Accesorios)
- 4.ATCM (Módulo de Control Todo Terreno)
- 5.BCMii (Módulo de Control de Carrocería)
- 6.FCIM (Módulo de la Interfaz de Controles Delanteros)
- 7.FLM (Módulo de Control de Iluminación Delantera)
- 8.GPSM (Módulo del Sistema de Posicionamiento Global GPS)
- 9.HVAC (Calefacción, Ventilación y A/C)
- 10.IPC (Módulo de Control del panel de Instrumentos)
- 11.OCSM (Módulo del Sistema de Clasificación de Ocupante)
- 12.PAM (Módulo de ayuda al estacionamiento)
- 13.PCM (Módulo de control del tren motriz)
- 14.PSCM (Módulo de Control de la Dirección Asistida)
- 15.RCM (Airbag)
- 16.RTM (Módulo de transceptor de radio)
- 17.SCCM (Módulo de Control de la Columna de la Dirección)