

INFORME DE DIAGNOSIS DEL VEHÍCULO

Informe creado por **LAUNCH X431** producto

Organización de Inspección

Nombre del Taller: Te Vendo Mi Auto
Dirección: Av. Apoquindo 6410 las condes Santiago
Código Postal: N/A
Teléfono: +56934599109
Email: miguelangel@tevendomiauto.cl
Número de Serie: 987694639800
Hora prueba: 2020-01-07 14:50:18
Nombre del Cliente: Makina Jaguar KBCW32



Información del vehículo

Año: 2017
Marca: JAGUAR
Modelo: F Pace (X761)
VIN: SADCA2BV5HA887121
Kilometraje: 30412 km
Versión del software del vehículo: V33.61
Versión de la aplicación de diagnóstico: V6.00.037
DIAGPATH: > La prueba rápida



Resultado de Inspección

Los siguientes sistemas son OK:

- 1.ECM (Módulo de Control demotor)
- 2.TCM (Módulo de control de la transmisión (TCM) desconectado)
- 3.ABS (Sistema de Frenado Anti-Bloqueo)
- 4.SRS (Sistema de Sujeción Suplementario Inflable)
- 5.IPC (Módulo de control del cuadro de instrumentos.)
- 6.BCM (Módulo de control de la carrocería A)
- 7.SASM (Módulo del sensor del ángulo de la dirección.)
- 8.GSM (Módulo de la palanca de cambios)
- 9.GWM (Módulo de puerta de acceso)
- 10.TCCM (Módulo de control de la caja de transferencia)
- 11.FCIM (Integrated control panel)
- 12.HVAC (Módulo de control de la climatización.)
- 13.IMC (Controlador principal del sistema de información y entretenimiento de InControl Touch Pro)
- 14.IPMA (Image processing control module A)
- 15.IPMB (Módulo B de procesamiento de imágenes)
- 16.ATCM (Módulo de control de todo-terreno.)
- 17.PAM (Módulo de control de la ayuda al aparcamiento)
- 18.PSCM (Módulo de control de la dirección asistida)

- 19.AAM (Módulo de amplificador de audio de InControl Touch Pro)
- 20.DDM (Módulo de la puerta del conductor)
- 21.DRDM (Driver's (side) rear door module)
- 22.DSM (Módulo del asiento del conductor)
- 23.RFA (Keyless vehicle module)
- 24.PDM (Módulo de la puerta del acompañante)
- 25.PRDM (Passenger's (side) rear door module)
- 26.RGTM (Módulo de portón trasero/maletero)