

# INFORME DE DIAGNOSIS DEL VEHÍCULO

Informe creado por **LAUNCH X431** producto

## Organización de Inspección

Nombre del Taller: Te Vendo Mi Auto  
Dirección: Av. Apoquindo 6410 las condes Santiago  
Código Postal: N/A  
Teléfono: +56934599109  
Email: miguelangel@tevendomiauto.cl  
Número de Serie: 987694639800  
Hora prueba: 2020-01-07 15:03:25  
Nombre del Cliente: Makina Porsche Cayene KXXG53



## Información del vehículo

Año: 2019  
Marca: Porsche  
Modelo: Cayenne  
VIN: WP1ZZZ9YZKDA02721  
Versión del software del vehículo: V23.70  
Versión de la aplicación de diagnóstico: V6.00.037  
DIAGPATH: Seleccionar Automáticamente > Cayenne-9YA (As of 2018)  
> Informe de Salud



## Resultado de Inspección

Los siguientes sistemas son OK:

1. Airbag
2. Gateway
3. DME (Electrónica digital del motor)
4. Control cambio Tiptronic
5. Instrumento combinado
6. Volante electrónico
7. Asistente de cambio de carril derecho (Maestro)
8. Asistente de cambio de carril izquierdo (esclavo)
9. PCM/CDR (Gestión de Comunicación/Radio de CD)
10. Aire Acondicionado
11. Cámara para marcha atrás
12. Sistema de control de presión de los neumáticos (RDK)
13. REGULACIÓN NIVEL
14. Dirección asistida eléctrica
15. PSM (Gestión de Estabilidad de Porsche)
16. FRONTAL
17. Sistema electrónico trasero
18. Unidad de control de la consola central delantera
19. Regulación de luz de la óptica izquierda

- 20.Regulación de luz de la óptica derecha
- 21.Lámpara de la óptica izquierda (LED)
- 22.Lámpara de la óptica derecha (LED)
- 23.Regulación del asiento delantero del lado del conductor
- 24.Regulación del asiento delantero del lado del acompañante
- 25.Puerta delantera del lado del conductor
- 26.Puerta delantera del lado del acompañante
- 27.Puerta trasera del lado del conductor
- 28.Puerta trasera del lado del acompañante
- 29.Tracción total
- 30.Portón trasero
- 31.TECHO PANORÁMICO
- 32.Palanca selectora
- 33.Assist