

INFORME DE DIAGNOSIS DEL VEHÍCULO

Informe creado por **LAUNCH X431** producto

Organización de Inspección

Nombre del Taller:Te Vendo Mi Auto
Dirección:Av. Apoquindo 6410 las condes Santiago
Código Postal:N/A
Teléfono:+56934599109
Email:miguelangel@tevendomiauto.cl
Número de Serie:987694639800
Hora prueba:2020-01-15 10:10:10
Técnicos:Miguel Ángel Povez
Nombre del Cliente:El Rodeo Lexus KSKS15



Información del vehículo

Año:2018
Marca:Lexus
Modelo:CT200h
VIN:JTHKD5BHXJ2323862
Versión del software del vehículo:V49.50
Versión de la aplicación de diagnóstico:V6.00.037
DIAGPATH:CONECTOR DE 16PIN(Europe and Other) > Otros > 2012.08-2013.12 > Otros



Resultado de Inspección

Los siguientes sistemas son OK:

- 1.PCM (módulo de control de powertrain)
- 2.Control híbrido
- 3.Control de Crucero
- 4.Control Transmisión
- 5.ABS/VSC/TRC
- 6.EMPS (Dirección asistida por motor eléctrico)
- 7.SRS (Sistema de Sujeción Suplementario Inflable)
- 8.Aire Acondicionado
- 9.IC (Racimo de Instrumentos)
- 10.Sistema de Navegación
- 11.BCM (Módulo de Control de Cuerpo,Carrocería)
- 12.PM2 Entrada
- 13.Motor Puerta Conductor
- 14.Motor Puerta Pasajero
- 15.Motor Puerta trasera izquierda
- 16.Motor Puerta trasera derecha
- 17.Interruptor master
- 18.Entrada y Arranque

19.Control fuente potencia

20.Sonar de aparcamiento