

# INFORME DE DIAGNOSIS DEL VEHÍCULO

Informe creado por **LAUNCH X431** producto

## Organización de Inspección

Nombre del Taller: Te Vendo Mi Auto  
Dirección: Av. Apoquindo 6410 las condes Santiago  
Código Postal: N/A  
Teléfono: +56934599109  
Email: miguelangel@tevendomiauto.cl  
Número de Serie: 987694639800  
Hora prueba: 2020-01-23 17:27:10  
Técnicos: Miguel Ángel Povez  
Nombre del Cliente: El Rodeo Mercedes-Benz CLA 220 JFGC-13



## Información del vehículo

Matrícula: JFGC13  
Año: 2017  
Marca: Mercedes  
Modelo: 117.303 - CLA 220 CDI  
VIN: WDDSJ0DBXHN403621  
Kilometraje: 39462 km  
Versión del software del vehículo: V49.33  
Versión de la aplicación de diagnóstico: V6.00.037  
DIAGPATH: Búsqueda automáticamente



## Resultado de Inspección

Los siguientes sistemas son OK:

1. CPC-Common power train controller
2. FSCU - Bomba de combustible
3. ECM - Inyección de Diesel de Carril Común (CDI)
4. VGS - Control de transmisión (FDCT)
5. VGS - Control de transmisión (DCT)
6. EPB - Freno de Estacionamiento Eléctrico
7. EPS - Dirección Asistida Electrónica
8. ESP-Programa de estabilidad electrónica
9. SG-AWF-COLLISION PREVENTION ASSIST
10. EZS-Electronic ignition lock
11. SCM-Módulo de la columna de dirección
12. SD - techo deslizante/techo corredizo panorámico
13. RFK - Cámara trasera
14. Driver-side SAM-Front signal acquisition and actuation module
15. SRS-Supplemental restraint system
16. SG-SW-L
17. SG-SW-R

- 18.SG-SW-FAROS
- 19.CPF-Camera cover
- 20.Audio-Audio or COMAND
- 21.IC-grupo de instrumentos
- 22.EPB - Freno de Estacionamiento Eléctrico
- 23.ZAN-Audio/COMAND display
- 24.COU[ZBE]-Audio/COMAND operating unit
- 25.SG-MSND - Sonido de motor
- 26.ESA Driver-Electrical seat adjustment Driver
- 27.DCU-LF-Left front door
- 28.DCU-RF-Right front door
- 29.AC - Aire Acondicionado