

# INFORME DE DIAGNOSIS DEL VEHÍCULO

Informe creado por **LAUNCH X431** producto

## Organización de Inspección

Nombre del Taller: Te Vendo Mi Auto  
Dirección: Av. Apoquindo 6410 las condes Santiago  
Código Postal: N/A  
Teléfono: +56934599109  
Email: miguelangel@tevendomiauto.cl  
Número de Serie: 987694639800  
Hora prueba: 2020-01-31 16:05:39  
Técnicos: Miguel Ángel Povez  
Nombre del Cliente: Target Hyundai Tucson 2016HPVR-53



## Información del vehículo

Año: 2016  
Marca: Hyundai  
Modelo: TUCSON (TL)  
VIN: KMHJ2813BGU096155  
Versión del software del vehículo: V50.72  
Versión de la aplicación de diagnóstico: V6.00.037  
DIAGPATH: 16 PIN DLC > SELECCIONAR MANUALMENTE > General > Tucson (TL) > 2016 > G 2.0 MPI



## Resultado de Inspección

Los siguientes sistemas son OK:

1. ECM (Módulo de Control de motor)
2. Transeje Automático (2WD)
3. Transeje Automático (4WD)
4. ABS (Sistema de Freno de Anti-bloqueo)
5. Airbag (Evento #1)
6. Airbag (Evento #2)
7. Módulo de Control de la Carrocería
8. Módulo del Clúster
9. Bloque de Intersección Inteligente
10. EPS (Dirección de Energía Electrónica)
11. INMOVILIZADOR
12. CÓDIGO (Ahorramiento de Código del Transmisor)