

# INFORME DE DIAGNOSIS DEL VEHÍCULO

Informe creado por **LAUNCH X431** producto

## Organización de Inspección

Nombre del Taller: Te Vendo Mi Auto  
Dirección: Av. Apoquindo 6410 las condes Santiago  
Código Postal: N/A  
Teléfono: +56934599109  
Email: miguelangel@tevendomiauto.cl  
Número de Serie: 987694639800  
Hora prueba: 2020-04-23 17:42:51  
Técnicos: Miguel Ángel Povez  
Nombre del Cliente: El Rodeo Austin Mini KLGX-51 Blanco



## Información del vehículo

Año: 2018.01  
Marca: BMW  
Modelo: Cooper  
VIN: WMWXM5107J2H21260  
Versión del software del vehículo: V50.40  
Versión de la aplicación de diagnóstico: V6.00.041  
DIAGPATH: la prueba rápida



## Resultado de Inspección

Los siguientes sistemas son OK:

1. CAS (Sistema de acceso al coche - CAS/FEM/BDC)
2. ECM (Módulo de Control de motor - DME/DDE)
3. TCM (Módulo de Control de Transmisión - EGS)
4. ABS (Sistema de Freno de Anti-bloqueo - DSC)
5. EPS (Dirección de Energía Electrónica)
6. SRS (Sistema de Sujeción Suplementario Inflable - AIRBAG/SGM-SIM)
7. ZGM (Módulo central de Gateway)
8. IC (Racimo de Instrumentos - INSTR)
9. CIC (Ordenador de información)
10. ZBE/CON (Módulo de control)
11. AC (Aire Acondicionado - IHKA)