

# INFORME DE DIAGNOSIS DEL VEHÍCULO

Informe creado por **LAUNCH X431** producto

## Organización de Inspección

Nombre del Taller: Te Vendo Mi Auto  
Dirección: Av. Apoquindo 6410 las condes Santiago  
Código Postal: N/A  
Teléfono: +56934599109  
Email: miguelangel@tevendomiauto.cl  
Número de Serie: 987694639800  
Hora prueba: 2020-04-23 15:46:43  
Técnicos: Miguel Ángel Povez  
Nombre del Cliente: El Rodeo Mercedes-Benz A200 GTPZ-74



## Información del vehículo

Año: 2013  
Marca: Mercedes  
Modelo: 176.043 - A 200  
VIN: WDDBF4DB8DJ016799  
Kilometraje: 61196 km  
Versión del software del vehículo: V49.34  
Versión de la aplicación de diagnóstico: V6.00.041  
DIAGPATH: Búsqueda automáticamente



## Resultado de Inspección

Los siguientes sistemas son OK:

- 1.ECM - Electrónica de motor (ME)
- 2.FSCU\_ Unidad de control ' Bomba de combustible' (N118)
- 3.EPB - Freno de Estacionamiento Eléctrico
- 4.ESP - Programa de estabilidad electrónico (N30/4)
- 5.EPS - Dirección Asistida Electrónica (N68)
- 6.EZS - Bloqueo eléctrico de encendido (N73)
- 7.Unidad de control SG-AWF ' Función de aviso de distancia' (A90)
- 8.Módulo de actuación y adquisición de señal SAM (N10)
- 9.SRS - Sistema de airbag (N2/10)
- 10.SG-SW-FAROS
- 11.SG-SW-L
- 12.IC - Grupo de instrumentos (A1)
- 13.SCCM - Módulo de columna de la dirección (N80)
- 14.EPB - Freno de Estacionamiento Eléctrico (N62)
- 15.ZBE-Unidad operativa de la unidad de control Audio o COMAND (A40/9)
- 16.ZAN - Visualización Audio/COMAND (A40/8)
- 17.Audio 20/COMAND-Audio o COMAND (A2-A40/3)

18.DCU-LF - Puerta delantera izquierda (N69/1)

19.DCU-RF - Puerta delantera derecha (N69/2)

20.AC - Aire Acondicionado (N22/7)