

INFORME DE DIAGNOSIS DEL VEHÍCULO

Informe creado por **LAUNCH X431** producto

Organización de Inspección

Nombre del Taller: Te Vendo Mi Auto
Dirección: Av. Apoquindo 6410 las condes Santiago
Código Postal: N/A
Teléfono: +56934599109
Email: andres@tevendomiauto.cl
Número de Serie: 987694639800
Hora prueba: 2019-11-14 09:55:22



Información del vehículo

Año: 2013.01
Marca: BMW
Modelo: M6
VIN: WBSLX9105DD139222
Kilometraje: 35692 km
Versión del software del vehículo: V50.30
Versión de la aplicación de diagnóstico: V6.00.036
DIAGPATH: la prueba rápida
Observaciones: Perfecto Estado



Resultado de Inspección

Los siguientes sistemas son OK:

- 1.SRS (Sistema de Sujeción Suplementario Inflable - AIRBAG/SGM-SIM)
- 2.SZL (Interruptor central de columna de dirección)
- 3.TRSVC (Cámara de visión total)
- 4.SVT (Servotronic)
- 5.GHAS (Bloqueo diferencial regulado)
- 6.ZGM (Módulo central de Gateway)
- 7.ECM (Módulo de Control de motor - DME/DDE)
- 8.EKPS (Bomba de combustible electrónica)
- 9.TCM (Módulo de Control de Transmisión - EGS)
- 10.ICM (Gestión de Chasis Integrado)
- 11.ABS (Sistema de Freno de Anti-bloqueo - DSC)
- 12.EPB (Freno de Aparcamiento Eléctrico - EMF)
- 13.TEL (Teléfono)
- 14.AMP (Amplificador)
- 15.HUD (Display Head-Up)
- 16.ASD (activo diseño de sonido)
- 17.GWS (Interruptor de selector de velocidades)
- 18.FLA (Luz de largo alcance asist.)

- 19.IC (Racimo de Instrumentos - INSTR)
- 20.CIC (Ordenador de información)
- 21.PDC (Control de distancia de parking)
- 22.ZBE/CON (Módulo de control)
- 23.BFS (Módulo de asiento de pasajero)
- 24.CID (Display de información central)
- 25.VDC/VDM (Gestión de dinámica vertical)
- 26.AC (Aire Acondicionado - IHKA)
- 27.JBE/JBBF (Electrónica de la caja de conexiones)
- 28.ECM2 (Módulo de Control de motor 2 - DME2)
- 29.CAS (Sistema de acceso al coche - CAS/FEM/BDC)
- 30.FZD (Función centrar, techo)
- 31.FAS (Módulo de asiento de conductor)
- 32.FRM (Módulo del hueco de los pies)