

INFORME DE DIAGNOSIS DEL VEHÍCULO

Informe creado por **LAUNCH X431** producto

Organización de Inspección

Nombre del Taller: Te Vendo Mi Auto
Dirección: Av. Apoquindo 6410 las condes Santiago
Código Postal: N/A
Teléfono: +56934599109
Email: andres@tevendomiauto.cl
Número de Serie: 987694639800
Hora prueba: 2019-11-22 10:08:40



Información del vehículo

Año: 2013
Marca: Opel
Modelo: Insignia
VIN: W0LGX5EG4D1088353
Kilometraje: 49412 km
Versión del software del vehículo: V42.04
Versión de la aplicación de diagnóstico: V6.00.036
DIAGPATH: Búsqueda Automáticamente > la prueba rápida
Observaciones: Perfecto Estado



Resultado de Inspección

Los siguientes sistemas son OK:

1. Módulo de control de motor
2. Módulo de control de bomba de combustible
3. Módulo de control de transmisión
4. Trasero diferencial embrague control módulo
5. Módulo de control de freno electrónico
6. Módulo de control de freno de aparcamiento
7. Módulo de sensor de aceleración multi-eje
8. Módulo de control de dirección de energía
9. Módulo de sensor de ángulo de rueda de dirección
10. Módulo de control de suspensión
11. Módulo de control de cuerpo
12. Inflable sentido de restricción y módulo de diagnóstico
13. Racimo de instrumentos
14. Módulo de control de faro
15. Radio
16. Módulo de interfaz de Multimedia Player
17. Módulo de control de teléfono móvil
18. HVAC Control Módulo

19.Módulo de control de calentamiento/ventilación/enfriamiento de asiento delantero

20.Módulo de control de ayuda de estacionamiento

21.Módulo de cámara de delantera vista