

INFORME DE DIAGNOSIS DEL VEHÍCULO

Informe creado por **LAUNCH X431** producto

Organización de Inspección

Nombre del Taller: Te Vendo Mi Auto
Dirección: Av. Apoquindo 6410 las condes Santiago
Código Postal: N/A
Teléfono: +56934599109
Email: andres@tevendomiauto.cl
Número de Serie: 987694639800
Hora prueba: 2019-11-14 18:29:38



Información del vehículo

Año: 2014
Marca: Hyundai
Modelo: TUCSON/ix35 (LM)
VIN: KMHJT81EBEU946037
Kilometraje: 101812 km
Versión del software del vehículo: V50.70
Versión de la aplicación de diagnóstico: V6.00.036
DIAGPATH: 16 PIN DLC > SELECCIONAR MANUALMENTE > General > Tucson/ix35(LM) > 2014 > G 2.0 MPI
Observaciones: Perfecto Estado



Resultado de Inspección

Los siguientes sistemas son OK:

1. ECM (Módulo de Control de motor)
2. TCM (Módulo de Control de Transmisión) (2004)
3. ABS (Sistema de Freno de Anti-bloqueo)
4. Airbag (Evento #1)
5. Airbag (Evento #2)
6. BCM (Módulo de Control de Cuerpo)
7. Bloque de Intersección Inteligente
8. EPS (Dirección de Energía Electrónica)
9. INMOVILIZADOR
10. Ahorramiento de Código del Transmisor