

INFORME DE DIAGNOSIS DEL VEHÍCULO

Informe creado por **LAUNCH X431** producto

Organización de Inspección

Nombre del Taller: Te Vendo Mi Auto
Dirección: Av. Apoquindo 6410 las condes Santiago
Código Postal: N/A
Teléfono: +56934599109
Email: andres@tevendomiauto.cl
Número de Serie: 987694639800
Hora prueba: 2019-12-09 16:30:11



Información del vehículo

Año: 2016
Marca: Hyundai
Modelo: TUCSON (TL)
VIN: KMHJ3813DGU052293
Kilometraje: 60015 km
Versión del software del vehículo: V50.70
Versión de la aplicación de diagnóstico: V6.00.036
DIAGPATH: 16 PIN DLC > SELECCIONAR MANUALMENTE > General >
Tucson (TL) > 2016 > G 2.0 MPI
Observaciones: Perfecto Estado



Resultado de Inspección

Los siguientes sistemas son OK:

1. ECM (Módulo de Control de motor)
2. Transeje Automático (2WD)
3. Transeje Automático (4WD)
4. ABS (Sistema de Freno de Anti-bloqueo)
5. Airbag (Evento #1)
6. Airbag (Evento #2)
7. Módulo de Control de la Carrocería
8. Módulo del Clúster
9. Bloque de Intersección Inteligente
10. EPS (Dirección de Energía Electrónica)
11. Driveshaft
12. CÓDIGO (Ahorramiento de Código del Transmisor)