

INFORME DE DIAGNOSIS DEL VEHÍCULO

Informe creado por **LAUNCH X431** producto

Organización de Inspección

Nombre del Taller:Te Vendo Mi Auto
Dirección:Av. Apoquindo 6410 las condes Santiago
Código Postal:N/A
Teléfono:+56934599109
Email:andres@tevendomiauto.cl
Número de Serie:987694639800
Hora prueba:2019-11-16 12:59:43



Información del vehículo

Año:2017
Marca:Lexus
Modelo:RX450h
VIN:JTJBGMC7H2014829
Kilometraje:31304 km
Versión del software del vehículo:V49.44
Versión de la aplicación de diagnóstico:V6.00.036
DIAGPATH:CONECTOR DE 16PIN(Europe and Other) > GYL > As of
08/2016 > Crucero por radar
Observaciones:Perfecto Estado



Resultado de Inspección

Los siguientes sistemas son OK:

- 1.PCM (módulo de control de powertrain)
- 2.Control híbrido
- 3.Crucero de radar1
- 4.ABS/VSC/TRC
- 5.EMPS (Dirección asistida por motor eléctrico)
- 6.Freno de estacionamiento eléctrico
- 7.SRS (Sistema de Sujeción Suplementario Inflable)
- 8.Aire Acondicionado
- 9.SUSPENSIÓN DE AIRE
- 10.TPMS (Sistema de Monitor de Presión de Neumático)
- 11.IC (Racimo de Instrumentos)
- 12.AFS (Sistema de Luz Delantera Adaptativa)
- 13.Sistema de Navegación
- 14.BCM (Módulo de Control de Cuerpo,Carrocería)
- 15.Gateway Central
- 16.Puerta trasera
- 17.Motor Puerta Conductor
- 18.Motor Puerta Pasajero

- 19.Motor Puerta trasera izquierda
- 20.Motor Puerta trasera derecha
- 21.Asiento de conductor
- 22.Asiento de Pasajero
- 23.Interruptor master
- 24.Techo corredizo
- 25.Sonbrilla de corredizo
- 26.Inclinable y telescópico
- 27.Espejo izquierdo
- 28.Espejo derecho
- 29.Sensor de humedad y/o lluvia
- 30.Limpiaparabrisas
- 31.Entrada y Arranque
- 32.Control fuente potencia
- 33.Cámara de Asistencia de Estacionamiento
- 34.Sonar de IPA/ICS/Despejo