

# INFORME DE DIAGNOSIS DEL VEHÍCULO

Informe creado por **LAUNCH X431** producto

## Organización de Inspección

Nombre del Taller:Te Vendo Mi Auto  
Dirección:Av. Apoquindo 6410 las condes Santiago  
Código Postal:N/A  
Teléfono:+56934599109  
Email:andres@tevendomiauto.cl  
Número de Serie:987694639800  
Hora prueba:2019-11-20 17:27:38



## Información del vehículo

Año:2017.06  
Marca:BMW  
Modelo:M240i  
VIN:WBA2L1101HV648222  
Kilometraje:32724 km  
Versión del software del vehículo:V50.30  
Versión de la aplicación de diagnóstico:V6.00.036  
DIAGPATH:la prueba rápida  
Observaciones:Perfecto Estado



## Resultado de Inspección

Los siguientes sistemas son OK:

- 1.CAS (Sistema de acceso al coche - CAS/FEM/BDC)
- 2.ECM (Módulo de Control de motor - DME/DDE)
- 3.TCM (Módulo de Control de Transmisión - EGS)
- 4.GWS (Interruptor de selector de velocidades)
- 5.ICM (Gestión de Chasis Integrado)
- 6.ABS (Sistema de Freno de Anti-bloqueo - DSC)
- 7.EPS (Dirección de Energía Electrónica)
- 8.SRS (Sistema de Sujeción Suplementario Inflable - AIRBAG/SGM-SIM)
- 9.TRSVC (Cámara de visión total)
- 10.ZGM (Módulo central de Gateway)
- 11.CVM (Módulo del techo convertible)
- 12.PMA (Asistente de estacionamiento)
- 13.TBX (caja de toque)
- 14.ASD (activo diseño de sonido)
- 15.FLA (Luz de largo alcance asist.)
- 16.IC (Racimo de Instrumentos - INSTR)
- 17.CIC (Ordenador de información)
- 18.ZBE/CON (Módulo de control)

- 19.FAS (Módulo de asiento de conductor)
- 20.BFS (Módulo de asiento de pasajero)
- 21.FRM (Módulo del hueco de los pies)
- 22.AC (Aire Acondicionado - IHKA)