

INFORME DE DIAGNOSIS DEL VEHÍCULO

Informe creado por **LAUNCH X431** producto

Organización de Inspección

Nombre del Taller: Te Vendo Mi Auto
Dirección: Av. Apoquindo 6410 las condes Santiago
Código Postal: N/A
Teléfono: +56934599109
Email: andres@tevendomiauto.cl
Número de Serie: 987694639800
Hora prueba: 2019-11-14 10:34:45



Información del vehículo

Año: 2018
Marca: Mercedes
Modelo: 205.364 - C 450 AMG SPORT Coupe
VIN: WDDWJ6EB7JF600197
Kilometraje: 6307 km
Versión del software del vehículo: V49.23
Versión de la aplicación de diagnóstico: V6.00.036
DIAGPATH: Búsqueda automáticamente
Observaciones: Perfecto Estado



Resultado de Inspección

Los siguientes sistemas son OK:

- 1.SG-SOGE-AGA - generador de sonido para sistema de escape (N12)
- 2.PTCU- Common powetrain controller
- 3.FSCU - Bomba de combustible
- 4.ECM - Electrónica de motor (ME)
- 5.TCM - Módulo de Control de Transmisión
- 6.ADS-Sistema de adaptación de amortiguadores
- 7.EPS - Dirección Asistida Electrónica
- 8.ESP-Programa de estabilidad electrónica
- 9.SG-AWF-COLLISION PREVENTION ASSIST
- 10.KAB - Cubierta de cámara
- 11.IRS-HRA - sistema de sensor de radar inteligente exterior trasero derecho
- 12.IRS-HLA - sistema de sensor de radar inteligente exterior trasero izquierdo
- 13.MFK - Cámara de multifunción
- 14.EPB - Freno de Estacionamiento Eléctrico
- 15.RFK - Cámara trasera
- 16.360 grados cámara - 360 grados cámara
- 17.TPMS - Sistema de Monitoreo de Presión de Neumáticos
- 18.SG-FOND - Rear control unit

- 19.ATA-interior motion sensor
- 20.EZS - bloqueo de ignición electrónico
- 21.SG - SW - L - Faro delanetero izquierdo
- 22.SG - SW - R - Faro delanetero derecho
- 23.KG - Sin llaves GO
- 24.SCM-Módulo de la columna de dirección
- 25.Conductor-lado SAM - módulo de adquisición y accionamiento de señal delantera
- 26.SAM Trasreo-Señal de adquisición y modulo de actuación trasero
- 27.SD - módulo de control de techo corredizo
- 28.SRS - sistema de sujeción suplementario
- 29.COU[ZBE]- Audio/COMAND operating unit
- 30.ZAN - Audio/COMANDO visualización
- 31.Audio-Audio or COMAND
- 32.IC-grupo de instrumentos
- 33.SG-MSND - Sonido de motor
- 34.TPAD - panel táctil
- 35.ESA Driver - Ajuste del asiento eléctrico del Conductor
- 36.ESA pasajero delantero - ajuste de asiento eléctrico de pasajero delantero
- 37.DCU-RF - Right front door
- 38.DCU-LF - Left front door
- 39.C-AAC-Aire acondicionado automático de Convenience
AAC-Aire acondicionado automático