

INFORME DE DIAGNOSIS DEL VEHÍCULO

Informe creado por **LAUNCH X431** producto

Organización de Inspección

Nombre del Taller: Te Vendo Mi Auto
Dirección: Av. Apoquindo 6410 las condes Santiago
Código Postal: N/A
Teléfono: +56934599109
Email: andres@tevendomiauxto.cl
Número de Serie: 987694639800
Hora prueba: 2019-11-28 16:20:40



Información del vehículo

Año: 2017
Marca: Landrover
Modelo: New Range Rover Sport (L494)
VIN: SALWA2FK1HA689721
Kilometraje: 66359 km
Versión del software del vehículo: V33.61
Versión de la aplicación de diagnóstico: V6.00.036
DIAGPATH: > La prueba rápida
Observaciones: Perfecto Estado



Resultado de Inspección

Los siguientes sistemas son OK:

- 1.AAM (Audio Amplifier Module)
- 2.ATCM (All Terrain Control Module)
- 3.ABS (Anti-Lock Brake System Control Module)
- 4.BCM (Body Control Module)
- 5.CHCM (Chassis Control Module)
- 6.DDM (Driver Front Door Module)
- 7.DSM (Driver Front Seat Module)
- 8.DRDM (Driver Rear Door Module)
- 9.GWM (Gateway Module 'A')
- 10.GSM (Gear Shift Module)
- 11.HVAC (HVAC Control Module)
- 12.IPMB (Image Processing Module 'B')
- 13.IMC (Infotainment Master Controller)
- 14.IPC (Instrument Panel Cluster Control Module)
- 15.PAM (Parking Assist Control Module)
- 16.PDM (Passenger Front Door Module)
- 17.PRDM (Passenger Rear Door Module)
- 18.PSCM (Power Steering Control Module)

- 19.PCM (Módulo de control depowertrain)
- 20.RGTM (Rear Gate / Trunk Module)
- 21.RHVAC (Rear HVAC Control Module)
- 22.RFA (Remote Function Actuator)
- 23.SASM (Steering Angle Sensor Module)
- 24.TCM (Módulo de Control deTransmisión)
- 25.RCM (Restraints Control Module)
- 26.PSM (Passenger Front Seat Module)
- 27.FCIM (Front Controls Interface Module)