

# INFORME DE DIAGNOSIS DEL VEHÍCULO

Informe creado por **LAUNCH X431** producto

## Organización de Inspección

Nombre del Taller: Te Vendo Mi Auto  
Dirección: Av. Apoquindo 6410 las condes Santiago  
Código Postal: N/A  
Teléfono: +56934599109  
Email: andres@tevendomiauto.cl  
Número de Serie: 987694639800  
Hora prueba: 2019-12-18 15:50:26



## Información del vehículo

Año: 2017.06  
Marca: BMW  
Modelo: Cooper S  
VIN: WMWXM7102J3B25611  
Versión del software del vehículo: V50.40  
Versión de la aplicación de diagnóstico: V6.00.037  
DIAGPATH: la prueba rápida  
Observaciones: Perfecto Estado



## Resultado de Inspección

Los siguientes sistemas son OK:

- 1.ECM (Módulo de Control de motor - DME/DDE)
- 2.TCM (Módulo de Control de Transmisión - EGS)
- 3.ABS (Sistema de Freno de Anti-bloqueo - DSC)
- 4.EPS (Dirección de Energía Electrónica)
- 5.SRS (Sistema de Sujeción Suplementario Inflable - AIRBAG/SGM-SIM)
- 6.TRSVC (Cámara de visión total)
- 7.ZGM (Módulo central de Gateway)
- 8.ASD (activo diseño de sonido)
- 9.LHML (Módulo de luz principal LED, izquierda)
- 10.LHMR (Módulo de luz principal LED, derecha)
- 11.FZD (Función centrar, techo)
- 12.IC (Racimo de Instrumentos - INSTR)
- 13.ZBE/CON (Módulo de control)
- 14.CAS (Sistema de acceso al coche - CAS/FEM/BDC)
- 15.PMA (Asistente de estacionamiento)
- 16.CIC (Ordenador de información)
- 17.AC (Aire Acondicionado - IHKA)