

INFORME DE DIAGNOSIS DEL VEHÍCULO

Informe creado por **LAUNCH X431** producto

Organización de Inspección

Nombre del Taller: Te Vendo Mi Auto
Dirección: Av. Apoquindo 6410 las condes Santiago
Código Postal: N/A
Teléfono: +56934599109
Email: andres@tevendomiauto.cl
Número de Serie: 987694639800
Hora prueba: 2019-11-15 12:05:53



Información del vehículo

Año: 2017.08
Marca: BMW
Modelo: X5 xDrive30d
VIN: WBAKS4105J0W61613
Kilometraje: 37167 km
Versión del software del vehículo: V50.30
Versión de la aplicación de diagnóstico: V6.00.036
DIAGPATH: la prueba rápida
Observaciones: Perfecto Estado



Resultado de Inspección

Los siguientes sistemas son OK:

1. TRSVC (Cámara de visión total)
2. ZGM (Módulo central de Gateway)
3. ECM (Módulo de Control de motor - DME/DDE)
4. EKPS (Bomba de combustible electrónica)
5. TCM (Módulo de Control de Transmisión - EGS)
6. LMV/VTG (Caja de cambios)
7. ICM (Gestión de Chasis Integrado)
8. EPB (Freno de Aparcamiento Eléctrico - EMF)
9. PMA (Asistente de estacionamiento)
10. EPS (Dirección de Energía Electrónica)
11. FZD (Función centrar, techo)
12. GWS (Interruptor de selector de velocidades)
13. FLA (Luz de largo alcance asist.)
14. IC (Racimo de Instrumentos - INSTR)
15. ZBE/CON (Módulo de control)
16. AC (Aire Acondicionado - IHKA)
17. SRS (Sistema de Sujeción Suplementario Inflable - AIRBAG/SGM-SIM)
18. HKFM/HKL (Elevador de tapa del maletero)

- 19.ABS (Sistema de Freno de Anti-bloqueo - DSC)
- 20.CAS (Sistema de acceso al coche - CAS/FEM/BDC)
- 21.CIC (Ordenador de información)
- 22.FAS (Módulo de asiento de conductor)