

# INFORME DE DIAGNOSIS DEL VEHÍCULO

Informe creado por **LAUNCH X431** producto

## Organización de Inspección

Nombre del Taller: Te Vendo Mi Auto  
Dirección: Av. Apoquindo 6410 las condes Santiago  
Código Postal: N/A  
Teléfono:  
Email: andres@tevendomiauto.cl  
Número de Serie: 987694639800  
Hora prueba: 2019-10-15 16:08:34



## Información del vehículo

Año: 2017.09  
Marca: BMW  
Modelo: 520i  
VIN: WBAJA1100JBH85700  
Kilometraje: 7178 km  
Versión del software del vehículo: V50.30  
Versión de la aplicación de diagnóstico: V6.00.036  
DIAGPATH: la prueba rápida  
Observaciones: Perfecto Estado



## Resultado de Inspección

Los siguientes sistemas son OK:

1. TRSVC (Cámara de visión total)
2. HKFM/HKL (Elevador de tapa del maletero)
3. ZGM (Módulo central de Gateway)
4. ECM (Módulo de Control de motor - DME/DDE)
5. TCM (Módulo de Control de Transmisión - EGS)
6. ABS (Sistema de Freno de Anti-bloqueo - DSC)
7. PMA (Asistente de estacionamiento)
8. EPS (Dirección de Energía Electrónica)
9. LHMR (Módulo de luz principal LED, derecha)
10. GWS (Interruptor de selector de velocidades)
11. FLA (Luz de largo alcance asist.)
12. IC (Racimo de Instrumentos - INSTR)
13. CIC (Ordenador de información)
14. ZBE/CON (Módulo de control)
15. FAS (Módulo de asiento de conductor)
16. AC (Aire Acondicionado - IHKA)
17. SRS (Sistema de Sujeción Suplementario Inflable - AIRBAG/SGM-SIM)
18. CAS (Sistema de acceso al coche - CAS/FEM/BDC)

19.LHML (Módulo de luz principal LED, izquierda)

20.FZD (Función centrar, techo)