

INFORME DE DIAGNOSIS DEL VEHÍCULO

Informe creado por **LAUNCH X431** producto

Organización de Inspección

Nombre del Taller: Te Vendo Mi Auto
Dirección: Av. Apoquindo 6410 las condes Santiago
Código Postal: N/A
Teléfono:
Email: andres@tevendomiauto.cl
Número de Serie: 987694639800
Hora prueba: 2019-10-15 16:57:47



Información del vehículo

Año: 2018
Marca: Mitsubishi
Modelo: L200
VIN: MMBJYKL10JH005892
Kilometraje: 44120 km
Versión del software del vehículo: V33.20
Versión de la aplicación de diagnóstico: V6.00.036
DIAGPATH: la prueba rápida
Observaciones: Perfecto Estado



Resultado de Inspección

Los siguientes sistemas son OK:

1. MPI/GDI/DIÉSEL
2. ELC-AT/CVT
3. ABS (Sistema de Freno de Anti-bloqueo)
4. SRS-Airbag
5. AC (Aire Acondicionado)
6. KOS/INMO/KEYLESS
7. TPMS (Sistema de Monitor de Presión de Neumático)
8. Medidor
9. ETACS
10. LIN
11. Caja de transferencia (SS4II)