

INFORME DE DIAGNOSIS DEL VEHÍCULO

Informe creado por **LAUNCH X431** producto

Organización de Inspección

Nombre del Taller: Te Vendo Mi Auto
Dirección: Av. Apoquindo 6410 las condes Santiago
Código Postal: N/A
Teléfono: +56934599109
Email: andres@tevendomiauto.cl
Número de Serie: 987694639800
Hora prueba: 2019-11-11 16:19:53



Información del vehículo

Año: 2019
Marca: Mitsubishi
Modelo: OUTLANDER
VIN: JMYXTGF8WKZ800112
Kilometraje: 16662 km
Versión del software del vehículo: V33.20
Versión de la aplicación de diagnóstico: V6.00.036
DIAGPATH: DESDE 2006 > Japón > OUTLANDER (GF#) > 2019 > DBA-GF7W
> > la prueba rápida
Observaciones: Perfecto Estado



Resultado de Inspección

Los siguientes sistemas son OK:

1. MPI/GDI/DIÉSEL
2. ELC-AT/CVT
3. ABS (Sistema de Freno de Anti-bloqueo)
4. SRS-Airbag
5. AC (Aire Acondicionado)
6. Medidor
7. ETACS
8. Crucero automático
9. EPB
10. 4WS (TRACCIÓN A LAS 4 RUEDAS)/DIRECCIÓN ASISTIDA ELÉCTRICA
11. Sensor de ángulo de dirección
12. LIN
13. AND
14. AUDIO
15. CORNER SENSOR/BACK SENSOR