

INFORME DE DIAGNOSIS DEL VEHÍCULO

Informe creado por **LAUNCH X431** producto

Organización de Inspección

Nombre del Taller: Te Vendo Mi Auto
Dirección: Av. Apoquindo 6410 las condes Santiago
Código Postal: N/A
Teléfono: +56934599109
Email: andres@tevendomiauto.cl
Número de Serie: 987694639800
Hora prueba: 2019-12-05 11:19:43



Información del vehículo

Año: 2019
Marca: Porsche
Modelo: Cayenne
VIN: WP1ZZZ9YZKDA02721
Engine Size: Cayenne (9YA)
Kilometraje: 15574 km
Versión del software del vehículo: V23.60
Versión de la aplicación de diagnóstico: V6.00.036
DIAGPATH: Búsqueda automáticamente > Cayenne (9YA) > la prueba rápida
Observaciones: Perfecto Estado



Resultado de Inspección

Los siguientes sistemas son OK:

1. Airbag
2. Gateway
3. DME (Electrónica digital del motor)
4. Control cambio Tiptronic
5. Instrumento combinado
6. Volante electrónico
7. Asistente de cambio de carril derecho (Maestro)
8. Asistente de cambio de carril izquierdo (esclavo)
9. PCM/CDR (Gestión de Comunicación/Radio de CD)
10. Aire Acondicionado
11. Cámara para marcha atrás
12. Sistema de control de presión de los neumáticos (RDK)
13. REGULACIÓN NIVEL
14. Dirección asistida eléctrica
15. PSM (Gestión de Estabilidad de Porsche)
16. FRONTAL
17. Sistema electrónico trasero

- 18.Unidad de control de la consola central delantera
- 19.Regulación de luz de la óptica izquierda
- 20.Regulación de luz de la óptica derecha
- 21.Lámpara de la óptica izquierda (LED)
- 22.Lámpara de la óptica derecha (LED)
- 23.Regulación del asiento delantero del lado del conductor
- 24.Regulación del asiento delantero del lado del acompañante
- 25.Puerta delantera del lado del conductor
- 26.Puerta delantera del lado del acompañante
- 27.Puerta trasera del lado del conductor
- 28.Puerta trasera del lado del acompañante
- 29.Tracción total
- 30.Portón trasero
- 31.TECHO PANORÁMICO
- 32.Palanca selectora
- 33.Assist