

INFORME DE DIAGNOSIS DEL VEHÍCULO

Informe creado por **LAUNCH X431** producto

Organización de Inspección

Nombre del Taller: Te Vendo Mi Auto
Dirección: Av. Apoquindo 6410 las condes Santiago
Código Postal: N/A
Teléfono: +56934599109
Email: andres@tevendomiauto.cl
Número de Serie: 987694639800
Hora prueba: 2019-11-21 11:49:56



Información del vehículo

Año: 2018
Marca: Skoda
VIN: TMBAJ6NP7J7561427
Kilometraje: 15043 km
Versión del software del vehículo: V28.17
Versión de la aplicación de diagnóstico: V6.00.036
DIAGPATH: la prueba rápida



Resultado de Inspección

Los siguientes sistemas son OK:

- 1.01 Electrónica del motor
- 2.02 Electrónica del cambio
- 3.03 Electrónica de los frenos
- 4.08 Electrónica del aire acondicionado/calefacción
- 5.09 Centralita eléctrica electrónica
- 6.13 ACC
- 7.14 Sistema electrónico de amortiguación de las ruedas
- 8.15 Airbag
- 9.16 Sistema electrónico de la columna de dirección
- 10.17 Cuadro de instrumentos
- 11.19 Interfaz de diagnóstico para bus de datos
- 12.2B Bloqueo columna direc.
- 13.36 Regulación del asiento del lado del conductor
- 14.42 Electrónica pta. conductor
- 15.44 Dirección asistida
- 16.4B Módulo multifunción
- 17.52 Electrónica pta. acomp.
- 18.5F Electrónica de información 1
- 19.6C Sistema de cámara de marcha atrás
- 20.6D Sistema electrónico de la puerta del maletero

21.76 Ayuda de aparcamiento

22.B7 Interfaz para sist. acceso y arranque

23.BB Electrónica de la puerta trasera del lado del conductor

24.BC Electrónica de la puerta trasera del lado del acompañante

25.CA Unidad de control del techo corredizo