

INFORME DE DIAGNOSIS DEL VEHÍCULO

Informe creado por **LAUNCH X431** producto

Organización de Inspección

Nombre del Taller: Te Vendo Mi Auto
Dirección: Av. Apoquindo 6410 las condes Santiago
Código Postal: N/A
Teléfono: +56934599109
Email: andres@tevendomiauto.cl
Número de Serie: 987694639800
Hora prueba: 2019-11-13 16:25:28



Información del vehículo

Año: 2019
Marca: Mercedes
Modelo: 205.077 - C 200 Sedan/C 260 Sedan
VIN: WDDWF7HBXKR424829
Engine Size: 205.077 - C 200 Sedan/C 260 Sedan
Kilometraje: 21610 km
Versión del software del vehículo: V49.23
Versión de la aplicación de diagnóstico: V6.00.036
DIAGPATH: Búsqueda automáticamente
Observaciones: Perfecto Estado



Resultado de Inspección

Los siguientes sistemas son OK:

- 1.FSCU - Bomba de combustible
- 2.SG - EM - Energía electrónica
- 3.ECM - Electrónica de motor (ME)
- 4.TCM - Módulo de Control de Transmisión
- 5.48V - Arranque-alternador
- 6.EPS - Dirección Asistida Electrónica
- 7.ESP-Programa de estabilidad electrónica
- 8.SG-AWF-COLLISION PREVENTION ASSIST
- 9.EPB - Freno de Estacionamiento Eléctrico
- 10.OCP-panel de control de la parte de arriba
- 11.DC/DC - Convertidor de DC/DC
- 12.EZS - bloqueo de ignición electrónico
- 13.SG - SW - L - Faro delanetero izquierdo
- 14.SG - SW - R - Faro delanetero derecho
- 15.KG - Sin llaves GO
- 16.SCM-Módulo de la columna de dirección
- 17.Conductor-lado SAM - módulo de adquisición y accionamiento de señal delantera

- 18.SAM Trasreo-Señal de adquisición y modulo de actuación trasero
- 19.SD - módulo de control de techo corredizo
- 20.SRS - sistema de sujeción suplementario
- 21.COU[ZBE]- Audio/COMAND operating unit
- 22.ZAN - Audio/COMANDO visualización
- 23.Audio-Audio or COMAND
- 24.IC-grupo de instrumentos
- 25.TPAD - panel táctil
- 26.DCU-RF - Right front door
- 27.DCU-LF - Left front door
- 28.DCU-LR - Left rear door
- 29.DCU-RR - Right rear door
- 30.C-AAC-Aire acondicionado automático de Convenience
AAC-Aire acondicionado automático