

**INFORME DE DIAGNOSIS DEL VEHÍCULO**  
Informe creado por **LAUNCH X431** producto

**Organización de Inspección**

Nombre del Taller: Te Vendo Mi Auto  
Dirección: Av. Apoquindo 6410 las condes Santiago  
Código Postal: N/A  
Teléfono: +56934599109  
Email: andres@tevendomiauto.cl  
Número de Serie: 987694639800  
Hora prueba: 2019-12-09 14:46:44



**Información del vehículo**

Año: 2019  
Marca: Nissan  
Modelo: D23  
VIN: 3N6RD33B2KKS40303  
Engine Size: D23  
Kilometraje: 12379  
Versión del software del vehículo: V44.50  
Versión de la aplicación de diagnóstico: v6.00.036  
DIAGPATH: Selección manual > Central America > Chile > NR300  
NAVARA > D23 > As of 12/2018 > la prueba rápida  
Observaciones: Perfecto Estado



**Resultado de Inspección**

Los siguientes sistemas son OK:

- 1.ECM (Módulo de Control de motor)
- 2.ABS (Sistema de Freno de Anti-bloqueo)
- 3.IC (Racimo de Instrumentos)
- 4.BCM (Módulo de Control de Cuerpo)
- 5.SRS (Sistema de Sujeción Suplementario Inflable)
- 6.HVAC (Aire-condicionado de Ventilación de Calentamiento y Refrigeración)
- 7.TCM (Módulo de Control de Transmisión)
- 8.IFEM E/R (modulo de distribución inteligente de potencia del habitáculo del motor)
- 9.SISTEMA ALL MODE AWD/4WD
- 10.DIFF BLOQUEO
- 11.SONAR