

# INFORME DE DIAGNOSIS DEL VEHÍCULO

Informe creado por **LAUNCH X431** producto

## Organización de Inspección

Nombre del Taller: Te Vendo Mi Auto  
Dirección: Av. Apoquindo 6410 las condes Santiago  
Código Postal: N/A  
Teléfono: +56934599109  
Email: andres@tevendomiauto.cl  
Número de Serie: 987694639800  
Hora prueba: 2019-11-11 15:39:04



## Información del vehículo

Año: 2019  
Marca: Audi  
Modelo: Q5  
VIN: WAUZZZF6K2047651  
Kilometraje: 9283 km  
Versión del software del vehículo: V28.58  
Versión de la aplicación de diagnóstico: V6.00.036  
DIAGPATH: la prueba rápida  
Observaciones: Perfecto Estado



## Resultado de Inspección

Los siguientes sistemas son OK:

- 1.19 Interfaz de diagnosis para bus de datos
- 2.16 Sistema electrónico de la columna de dirección
- 3.09 Centralita eléctrica electrónica
- 4.22 Electrónica de la tracción total
- 5.44 Dirección asistida
- 6.03 Electrónica de los frenos
- 7.17 Cuadro de instrumentos
- 8.15 Airbag
- 9.6D Sistema electrónico de la puerta del maletero
- 10.20 Asistente de luz de carretera
- 11.08 Electrónica del aire acondicionado/calefacción
- 12.42 Electrónica pta. conductor
- 13.52 Electrónica pta. acomp.
- 14.36 Regulación del asiento del lado del conductor
- 15.3C Asistente de cambio de carril
- 16.81 Palanca selectora
- 17.6C Sistema de cámara de marcha atrás
- 18.5F Electrónica de información 1

- 19.01 Electrónica del motor
- 20.02 Electrónica del cambio
- 21.CA Unidad de control del techo corredizo
- 22.CF Sistema de asistencia de cambio de carril 2
- 23.46 Módulo central del sistema de confort
- 24.BB Electrónica de la puerta trasera del lado del conductor
- 25.BC Electrónica de la puerta trasera del lado del acompañante