

INFORME DE DIAGNOSIS DEL VEHÍCULO

Informe creado por **LAUNCH X431** producto

Organización de Inspección

Nombre del Taller: Te Vendo Mi Auto
Dirección: Av. Apoquindo 6410 las condes Santiago
Código Postal: N/A
Teléfono: +56934599109
Email: andres@tevendomiauto.cl
Número de Serie: 987694639800
Hora prueba: 2019-11-07 13:14:48



Información del vehículo

Año: 2020
Marca: Mazda
Modelo: MAZDA6/ ATENZA
VIN: JM7GL4S77L1321271
Engine Size: MAZDA6/ ATENZA
Kilometraje: 5335 km
Versión del software del vehículo: V41.85
Versión de la aplicación de diagnóstico: V6.00.036
DIAGPATH: Búsqueda automáticamente > la prueba rápida
Observaciones: Perfecto Estado



Resultado de Inspección

Los siguientes sistemas son OK:

1. ABS (Sistema de Freno de Anti-bloqueo)
2. AFS/ALM (Módulo del sistema adaptativo de iluminación frontal/nivelación automática)
3. EATC#1 (Controlador electrónico de temperatura del aire)
4. CMU (Unidad principal de conectividad)
5. DSM (Módulo del asiento del conductor)
6. EPB (Freno de Aparcamiento Eléctrico)
7. EPS (Dirección de Energía Electrónica)
8. F _ BCM (Módulo de control de la carrocería trasero)
9. IC (Racimo de Instrumentos)
10. PCM (Módulo de control del tren motriz)
11. PSM#1 (Módulo de sensor de aparcamiento)
12. R _ BCM (Módulo de control de la carrocería trasero)
13. RCM (Airbag)
14. SSU#1 (Unidad de arranque/parada)
15. TCM (Módulo de Control de Transmisión)